NORDRE JONSGATE

Nr.	1	Klasse C
	2	C
	3	-
	4	-
	5	-
	7	-

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Nordre Johnsgate — nr. 1.
Betegnelse:

Eier 1970: Trondheim kommune
Takst kr. 10000 — Areal tomt 106 m² — bygninger m²
Bruk

Oppført (KJENT): 1860-62 — tidligst — senest 1865 — omkring (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre: Jernstøper Johan Johnsen Rade — Oppr. bruk: Bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer: 1 (½)

Grunnmur: Pusset stein, sprukket.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel
Tak: Saltak, tegl, rennekasse på konsoller
Kjeller: Delvis

Eksteriør: Enkel fasade m. to to-fags vinduer m. to ruter i faget Flat omr. m. utskjæring nederst på sidebord og fortanning under overbord. Nyere port.

Interiør: En god del eldre profiler og dører. Utv. trapp i port til loft

Gårdsplass, Heller, ustelt
Uthus: En et. pulttak, ubebodd, dårlig

Ombygging: 1871 1/7 Se prot.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand: B - C
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 1.3.1975
Sign: J.T.

11.

Gate Nordre Johnsgate	nr. 1
Eldre bilder	Foto
Litteratur	A. Bell: Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra et eldre boligområde i Trondheim"m. kildehenvisn.
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



162.22

162.23





162.24

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Nordre Johns gate nr. 2
Betegnelse

Eier 1970: Buholm, Åse
Takst kr.: 12 000 Areal tomt 1865 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført: 1860/63 (KJENT) tidligst senest 1865 omkring (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre / Arkitekt: Jernstøper Arnt Johnsen Aunemoe. — Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål — Etasjer 1

Grunnmur: Pusset stein. Sprukket. — Kjeller: Delvis.
Vegger: Tømmer. Stående panel.
Tak: Saltak.Tegl.(Gml.flat tegl.)

Eksteriør: Enkel fasade med to T-post vinduer med hele ruter. Flat.prof.Omramming med markert overbord.

Interiør: En del eldre liste-profiler og dører.

Gårdsplass, Uthus: Heller. Grus. Trivelig. En etg. Pulttak. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging:
1918 Forandringer.
1920 Oppf. av skur.
1952 Forandr.

Tegninger, oppmålinger:
1918 Planer, snitt, fasader. M 1:100 (BA)
1920 Tegn av skur M 1:100
152 Planer M 1:100

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 1.3.75.
Sign: JT.

II.

Gate	Nordre Johns gt.	nr. 2
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		



162.21

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Nordre Johnsgate **nr.** 3
Betegnelse

Eier 1970 Aase Sandvik
Takst kr. 15 000 **Areal tomt** 174 m² **bygninger** m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) **tidligst** ______ **senest** ______ **omkring** ______ (ANTATT)
Siste brann **Tidligere branner**

Byggherre **Oppr. bruk** Bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål **Etasjer** 2

Grunnmur Pusset stein. Bra.
Vegger Tømmer, stående panel.
Tak Saltak, tegl.Rennekasse.
på konsoller.

Kjeller Delvis.

Eksteriør Symetrisk fasade m. tre tofagsvinduer i hver etasje. Hele ruter i faget. Flat omr. med bredt over- og underbord. Tofløyet nyere port.
Interiør En del eldre dører og lister.

Gårdsplass, Grus, gress. Bra.
Uthus En etg. pulttak. Ubebodd.

Ombygging

Intet i BA.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B(C)
Arkitekturvurdering A-B
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 1.3.1975.
Sign J.F.

II.

Gate	Nordre Johns gate nr. 3
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



162.20



107.21

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Nordre Johnsgate nr. 4
Betegnelse

Eier 1970 Kvennås Kristian
Takst kr. 35 000 Areal tomt 373 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1872 (KJENT) tidligst senest 1875 omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Tømmerm. Ole H. Bruraas Oppr. bruk Bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel.
Vegger Tømmer, nytt stående panel.
Tak Saltak, tegl.

Kjeller Delvis

Eksteriør Modernisert m. nye vinduer m. hele ruter.

Interiør Modernisert.

Gårdsplass, Gress, Brostein, stakitt gjerde, rommelig.
Uthus to et., saltak, smårutede vinduer og tegltak, ubebodd, bra.

Ombygging

1872 4/5 Se prot. (BA)
1872 29/6 Se prot. (BA)
1918 Innredn. av stall
1920 Vognskur av tre
1952 W.C. i 1. og 2. et.
1966 Huset i bruk s. enebolig, forandres.

Tegninger, oppmålinger

1920 Tegn. av skur M 1:100
1965 Bad/w.c. tegn. M 1:50

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering

Dato
Sign

Gate Nedre Johnsgate **nr.** 4

Eldre bilder

Foto

Litteratur A. Bell: Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra et eldre boligomr. i Trondheim", m. kilehenvisn.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



107.16

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

Gate: Nordre Johns gate nr. 5
Betegnelse:

Eier 1970: Johnsen Martin
Takst kr. 28 000 Areal tomt 124 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført 1860/64 (KJENT) tidligst senest 1865 omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre: J.F. Kunig
Arkitekt: " " "
Oppr. bruk: Bolig

Plantype

Hovedmål
Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset stein. Sprukket.
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: Saltak.Tegl. Rennekasse. på konsoller.

Kjeller: Delvis

Eksteriør: Symmetrisk fasade med tre T-post vinduer i hver etasje. Tre ruter.Flat prof.omr.med markerte overbord.Ny port.

Interiør: En del eldre lister og dører.

Gårdsplass: Grus, heller.Trivelig.
Uthus: En etg. Puttak.Smårutede vinduer.Ubebodd.Bra.

Ombygging:
1920 Forandring av uthusbygning.
1965 Innst. wc i 1. og 2.etg.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer


Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B-C
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering

Dato: 1.3.1975
Sign: J.T.

Gate	Nordre Johns	nr. 5	
Eldre bilder		Foto	
Litteratur	A.Bell: Diplom NTH-72 "Historiske trekk fra et eldre boligområde i Trondheim med kildehenvisning.		
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			





162.19

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse	Nordre Johns gate nr. 7
Eier 1970	Fossum, Else
Takst kr.	32 000 Areal tomt 129 m². bygninger m²
Bruk	Bolig
Oppført (kjent)	1860/64 tidligst senest 1865 omkring (antatt)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	J.F.Kunig — Oppr. bruk: Bolig
Arkitekt	" " "
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein.Hel.
Vegger	Tømmer,stående panel
Tak	Saltak. Tegl.
Kjeller	Delvis.
Eksteriør	Symetrisk fasade med tre T-post-vinduer i hver etasje. Hele ruter. Flat omramming.
Interiør	Delvis modernisert.
Gårdsplass,	Gress. Grus.Velstelt.
Uthus	En etasje, pulttak.Tegl.Ubebodd.Bra.
Ombygging	1957 Tilbygg, en etasje mot gårdsplass.wc og trapp.
Tegninger, oppmålinger	1957. Planer, snitt, fasader. M 1:100
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive.
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	
Dato	1.3.1975
Sign	J.F.

II.

Gate Nordre Johns gste **nr.** 7

Eldre bilder

Foto

Litteratur A.Bell.: Diplom NTH-72:"Historiske trekk fra et eldre boligområde i Trondheim" med kildehenvisning.


Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer





162.18



107.22